

Applicatierichtlijnen

JK Dichtzetmassa

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80 %. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeter. • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het JK product veilig te verwerken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • De vloer moet droog en schoon zijn. • Eventueel stof of andere ongerechtigheden verwijderen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industriezuiger.
Mengen dichtzetmassa	<ul style="list-style-type: none"> • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • De componenten mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengen totdat de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen. • Hieraan toevoegen 12 kg slijpsel en vervolgens weer zeer goed mengen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met mengarm. • 25 liter emmer.
Aanbrengen dichtzetmassa	<ul style="list-style-type: none"> • Het mengsel op de ondergrond gieten en met een vlakspaan schrapend verdelen. • Zorg voor dat de sleuven voldoende dichtgezet zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakspaan. • Plamuurmes.
Doorhardingstijd dichtzetmassa bij 20 °C en 65% R.V.	<ul style="list-style-type: none"> • Beloopbaar en overschilderbaar is de JK dichtzetmassa na ca. 16 uur. • Lage temperaturen vertragen de doorharding. • Voor het aanbrengen van een volgende laag indien deze langer ligt dan 24 uur adviseren wij u om de JK dichtzetmassa licht te schuren. Aansluitend goed stofvrij maken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schuurmachine. • Industriezuiger.
Reinigen gereedschap	<ul style="list-style-type: none"> • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Black-box Reinigingsdoekjes*. 	

* Zie betreffende documentatie.